

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 1	
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.	
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:		
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung	
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch: Guß

Probenbezeichnung		B 1 / 2,2-2,4	B 1 / 9,5-11,5	
Registriernummer		975/13	976/13	
Entnahmetiefe	[m]	2,2 - 2,4	9,5 - 11,5	
Bodenart		U, t, s´	U, t, s´	
feuchte Probe und Behälter	[g]	1920	1365	
trockene Probe und Behälter	[g]	1691	1299	
Behälter	[g]	841	934	
Wasser	[g]	229	66	
trockene Probe	[g]	850	365	
Wassergehalt	[%]	26,94	18,08	
		0,269	0,181	
Probenbezeichnung				
Registriernummer				
Entnahmetiefe	[m]			
Bodenart				
feuchte Probe und Behälter	[g]			
trockene Probe und Behälter	[g]			
Behälter	[g]			
Wasser	[g]			
trockene Probe	[g]			
Wassergehalt	[%]			
Bemerkung:				

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 2		
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.		
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:			
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung		
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch:	Guß

Probenbezeichnung		B 2 / 0,5-0,7	B 2 / 1,2-3,6	B 2 / 4,3-4,5	B 2 / 5,7-7,2
Registriernummer		977/13	978/13	979/13	980/13
Entnahmetiefe	[m]	0,5 - 0,7	1,2 - 1,6	4,3 - 4,5	5,7 - 7,2
Bodenart		T/U	T, u (Tst zers.)	T/U (Tst zers.)	Tst
feuchte Probe und Behälter	[g]	1817	2257	2326	2205
trockene Probe und Behälter	[g]	1551	2055	2189	2132
Behälter	[g]	848	884	840	868
Wasser	[g]	266	202	137	73
trockene Probe	[g]	703	1171	1349	1264
Wassergehalt	[%]	37,84	17,25	10,16	5,78
		0,378	0,173	0,102	0,058
Probenbezeichnung		B 2 / 7,2-7,7	B 2 / 2,5-2,7		
Registriernummer		981/13	982/13		
Entnahmetiefe	[m]	7,2 - 7,7	2,5 - 2,7		
Bodenart		T (Tst vollst. zers.)	T, u (Tst zers.)		
feuchte Probe und Behälter	[g]	1973	1786		
trockene Probe und Behälter	[g]	1833	1633		
Behälter	[g]	912	849		
Wasser	[g]	140	153		
trockene Probe	[g]	921	784		
Wassergehalt	[%]	15,20	19,52		
		0,152	0,195		

Bemerkung:

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 3	
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.	
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:		
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung	
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch: Guß

Probenbezeichnung		B 3 / 0,8-2,7	B 3 / 4,6-4,8	
Registriernummer		983/13	984/13	
Entnahmetiefe	[m]	0,8 - 2,7	4,6 - 4,8	
Bodenart		T/U, s	T (Tst vollst. zers.)	
feuchte Probe und Behälter	[g]	2117	1646	
trockene Probe und Behälter	[g]	1877	1561	
Behälter	[g]	854	935	
Wasser	[g]	240	85	
trockene Probe	[g]	1023	626	
Wassergehalt	[%]	23,46	13,58	
		0,235	0,136	
Probenbezeichnung				
Registriernummer				
Entnahmetiefe	[m]			
Bodenart				
feuchte Probe und Behälter	[g]			
trockene Probe und Behälter	[g]			
Behälter	[g]			
Wasser	[g]			
trockene Probe	[g]			
Wassergehalt	[%]			
Bemerkung:				

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 4		
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.		
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:			
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung		
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch:	Guß

Probenbezeichnung		B 4 / 0,6	B 4 / 0,9	B 4 / 5,3	B 4 / 9,6
Registriernummer		985/13	986/13	987/13	988/13
Entnahmetiefe	[m]	0,6	0,9	5,3	9,6
Bodenart		fS, u	fS, u	Tst, Sst Zwl	Sst, Tst Zwl
feuchte Probe und Behälter	[g]	1367	1493	1502	1615
trockene Probe und Behälter	[g]	1302	1405	1416	1406
Behälter	[g]	932	899	846	824
Wasser	[g]	65	88	86	209
trockene Probe	[g]	370	506	570	582
Wassergehalt	[%]	17,57	17,39	15,09	35,91
		0,176	0,174	0,151	0,359
Probenbezeichnung					
Registriernummer					
Entnahmetiefe	[m]				
Bodenart					
feuchte Probe und Behälter	[g]				
trockene Probe und Behälter	[g]				
Behälter	[g]				
Wasser	[g]				
trockene Probe	[g]				
Wassergehalt	[%]				

Bemerkung:

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 5		
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.		
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:			
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung		
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch:	Guß

Probenbezeichnung		B 5 / 0,8	B 5 / 3,0	B 5 / 3,5-3,7	B 5 / 6,3
Registriernummer		989/13	990/13	991/13	992/13
Entnahmetiefe	[m]	0,8	3,0	3,5 - 3,7	6,3
Bodenart		T/U	Tst/Mst	T/U	T/U (Tst zers.)
feuchte Probe und Behälter	[g]	1847	1621	1929	1634
trockene Probe und Behälter	[g]	1723	1561	1717	1581
Behälter	[g]	923	904	852	928
Wasser	[g]	124	60	212	53
trockene Probe	[g]	800	657	865	653
Wassergehalt	[%]	15,50	9,13	24,51	8,12
		0,155	0,091	0,245	0,081
Probenbezeichnung		B 5 / 8,5	B 5 / 10,5-12,0		
Registriernummer		993/13	994/13		
Entnahmetiefe	[m]	8,5	10,5 - 12,0		
Bodenart		Tst/Mst	T, g		
feuchte Probe und Behälter	[g]	1826	2000		
trockene Probe und Behälter	[g]	1733	1786		
Behälter	[g]	865	845		
Wasser	[g]	93	214		
trockene Probe	[g]	868	941		
Wassergehalt	[%]	10,71	22,74		
		0,107	0,227		

Bemerkung:

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 6		
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.		
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:			
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung		
Datum:	09.01.2014	Entnahme am:	08./09.01.14	durch:	Guß

Probenbezeichnung		B 6 / 0,5-0,8	B 6 / 1,5-1,7	B 6 / 4,3-4,5	B 6 / 6,5
Registriernummer		001/14	002/14	003/14	004/14
Entnahmetiefe	[m]	0,5 - 0,8	1,5 - 1,7	4,3 - 4,5	6,5
Bodenart		T/U	T/U	Tst, verw.	Tst, zers.
feuchte Probe und Behälter	[g]	2829	1936	1990	2141
trockene Probe und Behälter	[g]	2441	1748	1878	1965
Behälter	[g]	861	852	854	935
Wasser	[g]	388	188	112	176
trockene Probe	[g]	1580	896	1024	1030
Wassergehalt	[%]	24,56	20,98	10,94	17,09
		0,246	0,210	0,109	0,171
Probenbezeichnung					
Registriernummer					
Entnahmetiefe	[m]				
Bodenart					
feuchte Probe und Behälter	[g]				
trockene Probe und Behälter	[g]				
Behälter	[g]				
Wasser	[g]				
trockene Probe	[g]				
Wassergehalt	[%]				

Bemerkung:

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 7		
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.		
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:			
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung		
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch:	Guß

Probenbezeichnung		B 7 / 0,3-1,9	B 7 / 1,9-3,8	B 7 / 3,4-3,6	B 7 / 4,5-4,7
Registriernummer		995/13	996/13	997/13	998/13
Entnahmetiefe	[m]	0,3 - 1,9	1,9 - 3,8	3,4 - 3,6	4,5 - 4,7
Bodenart		T/U, s, g'	T/U, (Tst zers.)	Tst zers./verw.	Tst verw.
feuchte Probe und Behälter	[g]	2477	2360	967	1133
trockene Probe und Behälter	[g]	2294	2120	893	1060
Behälter	[g]	875	861	533	576
Wasser	[g]	183	240	74	73
trockene Probe	[g]	1419	1259	360	484
Wassergehalt	[%]	12,90	19,06	20,56	15,08
		0,129	0,191	0,206	0,151
Probenbezeichnung		B 7 / 5,8-8,3			
Registriernummer		999/13			
Entnahmetiefe	[m]	5,8 - 8,3			
Bodenart		Tst			
feuchte Probe und Behälter	[g]	2468			
trockene Probe und Behälter	[g]	2306			
Behälter	[g]	861			
Wasser	[g]	162			
trockene Probe	[g]	1445			
Wassergehalt	[%]	11,21			
		0,112			

Bemerkung:

Protokoll - Wassergehalt nach DIN 18121

Dr. Liebermann GmbH • Neuhäuser Str. 12 • 96515 Sonneberg • Tel: 03675-743703 Fax: 03675-803621 • E-mail: dr_liebermann@t-online.de

Blatt 1 von 1

Bauvorhaben:	Neubau Verkehrslandeplatz Coburg	Entnahmestelle:	B 8		
Auftraggeber:	Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH, Hahnweg 139, 96450 Coburg	Tiefe:	s. u.		
Proben-Nr.:	sh. Reg.-Nr.	Bemerkung:			
Ausgeführt durch:	Guß	Art der Entnahme:	Aufschlussbohrung		
Datum:	23.12.2013	Entnahme am:	20.12.2013	durch:	Guß

Probenbezeichnung		B 8 / 0,4-2,2	B 8 / 2,2-2,7	B 8 / 2,7-4,5	B 8 / 4,5-8,0
Registriernummer		1000/13	1001/13	1002/13	1003/13
Entnahmetiefe	[m]	0,4 - 2,2	2,2 - 2,7	2,7 - 4,5	4,5 - 8,0
Bodenart		T/U	T/U	Tst, verw.	Tst/Mst
feuchte Probe und Behälter	[g]	804	905	1066	804
trockene Probe und Behälter	[g]	727	814	976	757
Behälter	[g]	290	309	291	294
Wasser	[g]	77	91	90	47
trockene Probe	[g]	437	505	685	463
Wassergehalt	[%]	17,62	18,02	13,14	10,15
		0,176	0,180	0,131	0,102
Probenbezeichnung					
Registriernummer					
Entnahmetiefe	[m]				
Bodenart					
feuchte Probe und Behälter	[g]				
trockene Probe und Behälter	[g]				
Behälter	[g]				
Wasser	[g]				
trockene Probe	[g]				
Wassergehalt	[%]				

Bemerkung: